



Azote liquide

Liquid nitrogen



MESURES PRÉVENTIVES : Utiliser dans un endroit bien aéré; éviter tout contact avec le liquide ou de respirer les vapeurs; une grande utilisation peut demander la présence d'un détecteur d'O₂; transporter et manipuler les gros réservoirs à deux personnes

PREVENTIVE MEASURES : Use in well aerated room; avoid liquid contact or vapor inhalation; O₂ detector may be required if large amounts are used; transport and handle large Dewar by two persons

CONTACT CUTANÉ : cause une brûlure grave; doucher à l'eau tiède plusieurs minutes les parties exposées

SKIN EXPOSURE : will cause severe frostbite; shower the exposed area with lukewarm water for several minutes

INHALATION : danger d'asphyxie dans un endroit confiné, réduit ou ayant peu de ventilation; en cas d'asphyxie, se diriger vers un endroit bien aéré

INHALATION : asphyxiation hazard in confined room or with reduced ventilation; in case of asphyxiation, escape to fresh air

OBLIGATOIRE / MANDATORY :

**PORT DU PANTALON LONG ET CHAUSSURES FERMÉES EN TOUT TEMPS.
WEAR TROUSERS AND CLOSED SHOES AT ALL TIMES.**



En tout temps
At all times



Sarrau en tout temps
Lab coat at all times



Gants thermal en tout temps
Thermal gloves at all times



En versant ou remplissant un Dewar
When pouring or filling Dewar



En versant un Dewar
When pouring large amounts

URGENCE / EMERGENCY 911

FDS / SDS CONSULTATION :

WWW.UQTR.CA/GMD

2014-02-13